


ROTO NX

Schéma pro údržbu okenního kování



1. Čištění

Zbytky stavebních hmot a běžné nečistoty z rámu i skel odstraňujte pouze vodou s běžným domácím saponátem bez abrazivních částic. Čištění nikdy neprovádějte nasucho, hrozí nevratné poškrábání skla a povrchu plastu. Zásadně nepoužívejte čističe s abrazivními prostředky, drátěnky, ředidla ani rozpouštědla.

Udržujte v čistotě kování a těsnění. Vniknutí zbytků malty či stavebního prachu do pohyblivých dílů může kování trvale zničit.

2. Údržba kování (Roto NX)

Pro bezchybný chod je nutné všechny pohyblivé díly kování minimálně **1x ročně** promazat. Mazací místa (dle ilustrace) ošetřete silikonovým olejem (nebo olejem na šicí stroje) a aplikujte také vazelinu/tuk na čepy. Olej aplikujte tak, aby nestékal po vnějších plochách a neznečišťoval povrch výrobku.

3. Udržitelnost a recyklace


Naše plastové výrobky jsou po ukončení své životnosti beze zbytku ekologicky recyklovatelné (při rozložení na sklo, plast a kov).

Ve FORPLASTu udržitelnost aktivně řešíme – ročně zrecykluje v průměru 6 tun PVC, čímž ušetříme 12 tun emisí CO₂. Při případné vlastní likvidaci výrobků postupujte podle platných zákonů a vyhlášek.

4. Ostatní doporučení

Větrání: Námi vyráběná okna jsou velmi těsná. Pro udržení zdravého vnitřního klimatu a prevenci rosení skel v zimním období doporučujeme několikrát denně krátkodobě, ale intenzivně větrat.

Plynové spotřebiče: Extrémní těsnost uzavřených oken vyžaduje pozornost v místnostech s plynovými spotřebiči (sporák, topení, ohřev vody). Při jejich použití vždy zajistěte stálý přísun vzduchu, například ponecháním okna v poloze ventilace



Uvedené schéma nemusí nutně odpovídat skutečně namontovanému kování. Počet míst mazání se liší podle velikosti a provedení daného prvku.